ПЕРЕЧЕНЬ неликвидов на 2020г

тел. для связи 8(843 294-77-66 Заур

материалы

п/н	номенкл.номер	наименование	ед. изм.	кол-во
1	0048102022	ПРУТОК=ШХ15-В-О-ОХ=Г801-78=КР=27=	КГ	81
2	0072418013	ПРУТОК=СТ45=Г1050-13=Ш=12=	КГ	383
3	0072418015	ПРУТОК=СТ45=Г1050-13=Ш=14=	КГ	153
4	0072418020	ПРУТОК=СТ45=Г1050-13=Ш=19=	КГ	198
5	0081262016	ПРУТОК=12Х2Н4А-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=15=	КГ	587,5
6	0081262027	ПРУТОК=12Х2Н4А-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=26=	КГ	834
7	0081266025	ПРУТОК=38ХА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=24=	КГ	34
8	0081266026	ПРУТОК=38ХА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=25=	КГ	22
9	0081268054	ПРУТОК=30Х2Н2ВФМА-Ш=ТУ14-1-2847-79=КР=60=	КГ	15
10	0081273045	ПРУТОК=30ХГСА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=45=	КГ	39
11	0081288033	ПРУТОК=12Х2НВФА-ВД=ТУ14-1-950-86=КР=32=	КГ	340
12	0081357029	ПРУТОК=13Х3НВМ2Ф-Ш=ТУ14-1-2164-77=КР=28 Г.ОБР=	КГ	152
13	0081359027	ПРУТОК=16Х3НВФМБ-Ш=ТУ14-1-3242-81=КР=26 Г.ОБР=	КГ	90
14	0081360037	ПРУТОК=40ХН2МА=ТУ14-1-950-86=КР=36 Г.ОБР=	КГ	170
15	0081362061	ПРУТОК=12Х2Н4А-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=70 Г.ОБР=	КГ	279
16	0081363019	ПРУТОК=40ХН2МА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=18 Г.ОБР=	КГ	20
18	0093900005	ПРУТОК=У7А==КР=12=	КГ	50
19	*0093251021	ПРУТОК=30ХГСА=Г4543-16=КР=20=	КГ	89
20	0093900129	ПРУТОК=9ХС==КР=8=	КГ	50
21	0093900196	ПРУТОК=ДИ22==КР=80=	КГ	37
22	0093900224	ПРУТОК=30ХГСНА-ВД==КР=20=	КГ	100
23	0093900238	ПРУТОК=30ХГСНА==КР=20=	КГ	70
24	0093901005	ПРУТОК=СТ25==КР=130=	КГ	410
25	0093901093	ПРУТОК=СТ2КП==КР=30=	КГ	110
26	0095408100	ПОЛОСА=40ХН-2=Г4543-71=П=10Х28 Г.ОБР=	КГ	529
27	0099110017	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=16=	КГ	4,8
28	0099110021	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=20=	КГ	50
29	0099110026	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=25=	КГ	103
30	0099110027	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=26=	КГ	20
31	0099110031	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=30=	КГ	78,5
32	0099202013	ПРУТОК=30ХГСА-СШ=ТУ14-1-658-73=КР=12 Г.ОБР=	КГ	213
33	0099202027	ПРУТОК=30ХГСА-СШ=ТУ14-1-658-73=КР=26 Г.ОБР=	КГ	41
34	0099210023	ПРУТОК=38Х2МЮА-Ш=ТУ14-1-2765-79=КР=22 Г.ОБР=	КГ	48
35	0141107007	ПРУТОК=У7А=Г1435-99=КР=12=	КГ	10
36	0141108011	ПРУТОК=У8А=Г1435-99=КР=16=	КГ	500
37	0141108043	ПРУТОК=У8А=Г1435-99=КР=60=	КГ	228
38	0141108052	ПРУТОК=У8А=Г1435-99=КР=70=	КГ	246
39	0464147001	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=1,5Х600Х1500=	КГ	275
40	0464147002	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=1Х600Х1500=	КГ	100
41	0464147005	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х600Х1500=	КГ	363
42	0461176024	ПРУТОК=ОТ4-0=ОСТ1 90107-73=КР=170=	КГ	74,5
43	0461182022	ПРУТОК=ВТ3-1=ОСТ1 90107-73=КР=160=	КГ	101
44	0463124171	ТРУБА=ВТ8=ТУ1-809-597-91=ТР=203Х28=	КГ	3320,2
45	0464117286	ПЛИТА=ВТ20=ОСТ1 92068-77=ПЛ=13Х800Х2000=	КГ	2376
46	0464132056	ЛИСТ=ОТ4-0=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х800Х2000=	КГ	89
47	0461145021	ПРУТОК=ВТ5-1=ОСТ1 90266-86=КР=150=	КГ	5592
48	0461150026	ПРУТОК=ВТ20=ОСТ1 90107-73=КР=200=	КГ	7944
49	0461178998	ПРУТОК(РЕЗЕРВ)=ВТ25У=ОСТ1 90013-81=КР=200=	КГ	618,4
50	0461900020	КОМПЛЕКТ ЗАГОТО=ОТ4=ТУ М6348 16201101==20Х1529Х95=	ШТ	5
51	0461900022	КОМПЛЕКТ ЗАГОТ=ОТ4=ТУ М6348 16201104==20Х1529Х160=	ШТ	15
52	0461900023	КОМПЛЕКТ ЗАГОТО=ОТ4=ТУ М6348 16201103==20Х1600Х53=	ШТ	137
53	0463126015	ТРУБА=ОТ4-0=ОСТ1 90050-72=ТР=16Х1=	КГ	25
54	0463126036	ТРУБА=ОТ4-0=ОСТ1 90050-72=ТР=25Х1=	КГ	6,5
55	0463128032	ТРУБА=ОТ4-1=ОСТ1 90050-72=ТР=22Х1,5=	КГ	47,5
56	0464120051	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х600Х1500=	КГ	4107
57	0464120066	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1,5Х800Х2000=	КГ	232,6
58	0464131003	ЛИСТ=ОТ4-1=ОСТ1 90218-76=Л=0,3Х600Х2000=	КГ	24
59	0464147003	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=2Х600Х1500=	КГ	482
60	0464147004	ЛИСТ=ВТ5-1=ОСТ1 90218-76=Л=4Х800Х2000=	КГ	87
61	0468900013	ЭЛЕКТРОДЫ=ВТ5Л=ТУ1-92-148-89==280=	КГ	4210
62	0461178999	ПРУТОК(РЕЗЕРВ)=ВТ25У=ОСТ1 90013-81=КР=150=	КГ	142
63	0461179018	ПРУТОК=ВТ25У=ТУ1-92-84-87=КР=120=	КГ	128
64	0461653017	ПРУТОК=ОТ4-1=ОСТ1 90173-75=КР=14=	КГ	21,5

65	0461653998	ПРУТОК(РЕЗЕРВ)=ОТ4-1=ОСТ1 90173-75=КР=30=	КГ	14,7
66	0461659017	ПРУТОК=ВТ8=ОСТ1 90173-75=КР=14=	КГ	9,5
67	0461901273	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ОТ4=ОСТ1 90006-86=КР=40Х265=	КГ	13,5
68	0461902207	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ8=ОСТ1 90006-86=КР=30Х217=	КГ	25,9
69	0461902263	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ8=ОСТ1 90006-86=КР=35Х170=	КГ	81,5
70	0461903032	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ9=ОСТ1 90006-86=КР=25Х183=	КГ	31
71	0461910051	ПРОВОЛОКА=СВ-СТ4=ТУ1-1-606-75=ПР=80=	КГ	83
72	0461912273	ЗАГОТ ОБТОЧ МЕР=ВТ3-1=ОСТ1 90006-86=КР=38=	КГ	8
73	0461918015	ПРУТОК=ВТ25=ТУ1-806-0242-79=КР=90=	КГ	186
74	0463123171	ТРУБА=ВТ22=ТУ1-9-806-81=ТР=203Х28=	КГ	392,8
75	0464117207	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 92068-77=Л=10Х800Х2000=	КГ	23,4
76	0464120041	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1Х600Х1500=	КГ	13,6
77	0464120090	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х800Х2000=	КГ	119,6
78	0464120105	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=3,5Х800Х1500=	КГ	39,8
79	0464120196	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=9Х1000Х2000=	КГ	122,8
80	0464120312	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х800Х2200=	КГ	63,4
81	0464120397	ЛИСТ=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=1,8Х1000Х2000=	КГ	32
82	0464120994	ЛИСТ(РЕЗЕРВ)=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=10Х800Х2000=	КГ	9
83	0464120997	ЛИСТ(РЕЗЕРВ)=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х1000Х1500=	КГ	88,5
84	0464120998	ЛИСТ(РЕЗЕРВ)=ВТ20=ОСТ1 90218-76=Л=2Х600Х1500=	КГ	6,5
85	0464123055	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=1,2Х800Х1500=	КГ	1399,5
86	0464123065	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=1,5Х800Х1500=	КГ	35,9
87	0464123090	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х800Х2000=	КГ	62,1
88	0464123092	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=2,5Х1000Х2000=	КГ	25
89	0464123116	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=4Х1000Х2000=	КГ	13
90	0464123324	ЛИСТ=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=4Х1000Х1700=	КГ	25
91	0464124034	ЛИСТ=ВТ6=ОСТ1 90218-76=Л=0,8Х600Х1500=	КГ	120
92	0464128219	ПЛИТА=ВТ20=ТУ1-805-125-82=ПЛ=12Х900Х1600=	КГ	161
93	0464131212	ЛИСТ=ОТ4-1=ОСТ1 90218-76=Л=10Х1000Х2000=	КГ	761
94	0464131334	ЛИСТ=ОТ4-1=ОСТ1 90218-76=Л=10Х1000Х1900=	КГ	584
95	0464145505	ЛИСТ(НЕЛИКВИД)=ОТ4=ОСТ1 90218-76=Л=10Х800Х1900=	КГ	39,5
96	0890509004	НЕЛИКВИДЫ ТИТАН=ОТ4==Л=0,3-1,5=	КГ	15
97	0461650011	ПРУТОК=ВТ3-1=ОСТ1 90201-75"О"=КР=9,5=	КГ	21
98	0504017090	ПРУТОК=ЖС6У-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=90(ОПЫТН)=	КГ	83,5
99	0505428016	ПРУТОК=ВХ4Л-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=90(ОПЫТ)=	КГ	59,5
100	0504020064	ПРУТОК=ЖС30-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=65=	КГ	445,235
101	0505421091	ПРУТОК=ВЖЛ12Э-ВИ=ОСТ1 90126-85=КР=90(ОПЫТН)=	КГ	16,6
102	0460500112	ЛЕНТА=ВТ1-00=ОСТ1 90027-71=ЛН=0,15Х200=	КГ	396,18
103	0460502120	ЛЕНТА=ВТ1-0=ОСТ1 90027-71=ЛН=0,2Х60=	КГ	11,8
104	0460504072	ЛЕНТА=ОТ4-0=ОСТ1 90027-71=ЛН=0,1Х200=	КГ	44,5
105	0462104026	ПРОВОЛОКА=ВТ1-00СВ=Г27265-87=ПР=3=	КГ	206
106	0462132127	ПРОВОЛОКА=ВТ20-1СВ=Г27265-87=ПР=3=	КГ	52,1
107	0462133126	ПРОВОЛОКА=ВТ20-2=Г27265-87=ПР=3=	КГ	224,2
108	0462135016	ПРОВОЛОКА=ВТ20-2СВ=Г27265-87=ПР=2=	КГ	12,1
109	0462136016	ПРОВОЛОКА=ВТ20-1СВ=ТУ1-809-940-90=ПР=1,6=	КГ	87
110	0335413028	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-В=ТУ3-1002-77=ПР=0,26=	КГ	98,7
111	0350634128	ЛЕНТА=68НХВКТЮ-ВИ-ПН-О=ТУ14-1-4456-88=ЛН=0,4Х200=	КГ	52,5
112	0335017090	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-ТС=Г18143-72=ПР=2,6=	КГ	20,66
113	0335413165	ПРОВОЛОКА=12Х18Н10Т-В=ТУ3-1002-77=ПР=1,31=	КГ	3
114	0343264039	ПРОВОЛОКА=Б-2А=Г9389-75=ПР=0,5=	КГ	4,06
115	0366218452	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=1,25Х130=	КГ	244
116	0366218969	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=2,3Х100=	КГ	23,92
117	0366218999	ЛЕНТА=60С2А=Г2283-79=ЛН=2,6Х100=	КГ	48
118	0366219295	ЛЕНТА=60С2А-Т-С=Г2283-79=ЛН=0,6Х160=	КГ	139,6
119	0366219465	ЛЕНТА=60С2А-Т-С=Г2283-79=ЛН=1,8Х170=	КГ	25,6
120	0366219609	ЛЕНТА=60С2А-Т-С=Г2283-79=ЛН=1,9Х90=	КГ	22
121	0460000006	СПЛАВ=ВХ5=ТУОП1-809-414-91==1,5Х100Х200=	КГ	99
122	0517110015	ПРУТОК=ВЛ=ТУ48-19-27-88=КР=1,0=	КГ	0,4
123	0517110021	ПРУТОК=ВЛ=ТУ48-19-27-88=КР=1,5=	КГ	8,2
124	0517110037	ПРУТОК=ВЛ=ТУ48-19-27-88=КР=6=	КГ	3,1
125	0517112003	ПРОВОЛОКА=ВОЛЬФРАМОВАЯ==ПР=0,03=	КГ	0,795
126	0517930021	ПРОВОЛОКА=ВТ15=ТУ11-77ЯЕ0.021.056=ПР=1,5=	КГ	9
127	0517931032	ПРОВОЛОКА=ВА=ТУ11-77ЯЕ0.021.056=ПР=4=	КГ	2
128	0517935001	ПРОВОЛОКА=ВА-1=ТУЯЕБ.021.121=ПР=0,03=	КМ	50,55
129	0240022692	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=40Х1,5=	М	93,36
130	0240027285	ТРУБА Х/Д=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=80Х4,5=	М	101,7
131	0230019576	ТРУБА=СТ20=Г10705-80=ТР=108Х5=	КГ	12550
132	0230020731	ТРУБА С НП-ПВД-3ВУ=СТ20=Г10705-80==530Х6=	КГ	22436
133	0231131941	ТРУБА=К50-09Г2С ТИП3=Г20295-85=ТР=1020Х10=	КГ	9162
134	0243144080	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=А-8Х0,5=	М	100,25
135	0243146033	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=4Х0,8=	М	11,1

136	0243146219	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=15Х1=	М	21,9
137	0243146249	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=16,2Х1,1=	М	11
138	0240022129	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9941-81=ТР=15Х1=	М	10
139	0240859008	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г14162-79=ТР=1,6Х0,25=	М	23,86
140	0240859016	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г14162-79=ТР=2Х0,35=	М	15
141	0240959200	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г9940-81=ТР=127Х15=	М	3,27
142	0241059084	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г14162-79=ТР=3ПХ0,28П=	М	21,8
143	0243144197	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=А-14Х0,8=	М	13
144	0243144475	ТРУБА=12Х18Н10Т-А=Г19277-73=ТР=27Х0,8=	М	15
145	0243144634	ТРУБА=12Х18Н10Т-А=Г19277-73=ТР=36Х1=	М	10,6
146	0243146114	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-13=ТР=10Х0,8=	М	28,1
147	0243146155	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=12Х0,8=	М	154
148	0243147581	ТРУБА=12Х18Н10Т=Г19277-73=ТР=Б-34Х0,8=	М	56
149	0276220534	ТРУБА=СТ45=ТУ13-3Р-1430=ТР=102Х8=	КГ	2762
150	0112797723	=65Г-IIIБ=ТУ14-1-4118-04=Л=1,5Х970-1000Х1900-2000=	КГ	222
151	0112845186	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=1,5Х1000Х2000=	КГ	262
152	0112845206	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=1,6Х1000Х2000=	КГ	308
153	0112845246	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=2Х1000Х2000=	КГ	300
154	0112845331	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=2,2Х1000Х2000=	КГ	370
155	0112845333	ЛИСТ Х/К=30ХГСА-1=Г11268-76=Л=2,5Х1000Х2000=	КГ	200
156	0179359931	Л=ХН38ВТ-ВД-1б=ТУ14-1-5103-92=Л=10Х1000Х2000-2100=	КГ	168
157	0192202724	=11Х11Н2В2МФ-ШМ2а(ЭИ962-Ш)=ТУ14-1-3219-81=Л=1,5Х10	КГ	148
158	0192316723	ЛИСТ Х/К=ХН78Т-М2а=Г24982-81=Л=1,5Х700-710Х1800=	КГ	113
159	0192322747	ЛИСТ Х/=ХН78Т=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000Х1860-1950=	КГ	97
160	0131413053	ЛИСТ Г/К=65Г=Г1577-93=Л=5Х1250Х2500=	КГ	3804
161	0177109894	ЛИСТ Г/К=12Х18Н10Т=Г7350-77=Л=60Х1500Х6000=	КГ	4470
162	0179119930	=ХН28ВМАБ-ВД-М2б=ТУ14-1-2478-78=Л=4Х1000-1050Х2100	КГ	400
163	0179119938	=ХН28ВМАБ-ВД-М2б=ТУ14-1-2478-78=Л=5Х1010-1030Х1900	КГ	100
164	0192217341	=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-1747-76=Л=3Х1010-1020Х2170-226	КГ	80
165	0192218466	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696)=ТУ14-1-1747-76=Л=0,8Х710Х1420=	КГ	81
166	0192218588	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000Х226	КГ	134,74
167	0192325581	=ХН77ТЮР(ЭИ437Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х720-1010Х147	КГ	200
168	0192325586	=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000-1040Х2100-2300=	КГ	257
169	0192325802	ЛИСТ Х/К=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000Х2000=	КГ	25
170	0192325904	ЛИСТ Х/К=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1Х1000Х2150=	КГ	194
171	0192325906	ЛИСТ=ХН77ТЮР=ТУ14-1-1747-76=Л=1,5Х1000Х1700-1600=	КГ	250
172	0194118738	=20Х23Н18-М-М2а(ЭИ417-М)=ТУ14-1-2186-77=Л=3,5Х750Х	КГ	300
173	0192217330	ЛИСТ Х/К=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-1747-76=Л=2Х1050Х2600=	КГ	46
174	0192217340	ЛИС=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-1747-76=Л=3Х1010Х1570-1730=	КГ	121
175	0195366078	Л=ХН45МВТЮБР-ИД-М2а=ТУ14-1-1059-74=Л=2,5Х710Х1350=	КГ	54
176	0179123929	=ХН65ВМБЮ-ВИ-М3б(ЭП914ВИ)=ТУ14-1-2758-79=Л=5Х1080-	КГ	100
177	0064063931	ЛИСТ=С345-3=Г27772-88=Л=14Х1850Х6000=	КГ	1170
178	0102319035	ЛИСТ Г/К=30ХГСА=Г11268-76=Л=0,8Х1000Х2000=	КГ	129,4
179	0102319409	ЛИСТ Г/К=30ХГСА=Г11268-76=Л=1,8Х1000Х2000=	КГ	37
180				
181	0134530552	ЛИСТ Г/К=295-09Г2С-14=Г19281-89=Л=25Х1500Х6000=	КГ	1750
182	0192213542	ЛИСТ Х/К=ЭИ696Б=ТУ14-1-1747-76=Л=1,2Х750Х1500=	КГ	550
183	0192218620	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=1,8Х750Х1500	КГ	137,7
184	0192218713	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=0,8Х710Х1500	КГ	96
185	0192218740	=10Х11Н20Т2Р(ЭИ696Б)=ТУ14-1-1747-76=Л=2,5Х710Х1150	КГ	15,5
186	0192222724	=ХН68ВМТЮК-ВД-М2а(ЭП693ВДМ2а)=ТУ14-1-1960-77=Л=1,5	КГ	100
187	0192223719	=10Х11Н20Т2Р-ВД(ЭИ696АВД)=ТУ14-1-2114-77=Л=1,2Х710	КГ	512
188	0192233501	ЛИСТ Х/=09Х15Н8Ю-М3а(ЭИ904)=Г5582-75=Л=1Х710Х1500=	КГ	400
189	0192233728	ЛИСТ Х/=09Х15Н8Ю-М3а(ЭИ904)=Г5582-75=Л=2Х750Х1420=	КГ	200
190	0193112789	ЛИСТ Х/К=12Х17Г9АН4=ЧМТУ1-518-68=Л=1,5Х750Х1500=	КГ	34
191	0195363938	Л=ХН45МВТЮБР-ИД(ЭП718ИД)=ТУ14-1-1059=Л=2Х710Х1420=	КГ	800
192	0195366079	=ХН45МВТЮБР-ИД(ЭП718ИД)М2а=ТУ14-1-1059-74=Л=2Х710Х	КГ	275
193	0195366080	=ХН45МВТЮБР-ИД(ЭП718ИД)М2а=ТУ14-1-1059-74=Л=2Х710Х	КГ	112
194	0195366081	=ХН45МВТЮБР-ИД(ЭП718ИД)М2а=ТУ14-1-1059-74=Л=2Х710Х	КГ	323
195	0196101973	ЛИСТ Х/К=20Х13=ТУ14-1-2186-77=Л=2Х800Х1600=	КГ	147
196	0196105466	ЛИСТ Х/К=30Х13=Г5582-75=Л=0,8Х710Х1420=	КГ	7
197	0196105560	ЛИСТ Х/К=30Х13=Г5582-75=Л=1,4Х710Х1420=	КГ	12
198	0196106854	ЛИСТ Х/К=30Х13=ТУ14-1-2186-74=Л=1,8Х800Х1600=	КГ	105
199	0196106999	ЛИСТ Х/К=30Х13=ТУ14-1-2186-77=Л=1,2=	КГ	34
200	0444633613	ПРУТОК=Д1Т=Г21488-97=Ш=22=	КГ	101
201	0444633617	ПРУТОК=Д1Т=Г21488-76=Ш=27=	КГ	41,5
202	0445400347	ЛИСТ=ВД1АМ=ТУ1-804-449-08=Л=3Х1500Х3000=	КГ	775
203	0442628016	ФОЛЬГА=АД1 ДПРХМ=Г618-14==0,016Х60=	КГ	50
204	0442510081	ПРОВОЛОКА=СВ-АК5=Г7871-75=ПР=1,6=	КГ	46
205	0442510840	ПРОВОЛОКА=ВСВАК5Н=Г7871-75=ПР=1,6=	КГ	27,8
206	0445401152	ЛИСТ=ВД1АМ=Г21631-76=Л=1Х1200Х3000=	КГ	9,6

207	0442627047	ФОЛЬГА=АД1 ДПРХМ=Г618-14==0,2Х1000=	КГ	400
208	0473306215	ТРУБА=МЗМ=Г617-06=ТР=60Х3,5=	КГ	150
209	0485503060	ТРУБА=Л63 ДКРНП=Г494-90=ТР=16Х1,5Х140=	М	270
210	0487309132	ПРУТОК=Л63=Г2060-06=КР=28=	КГ	250
211	0487309205	ПРУТОК=Л63=Г2060-06=КР=5=	КГ	300
212	0487309211	ПРУТОК=Л63=Г2060-06=КР=10=	КГ	280
213	0099220025	ПРУТОК=МА-5=Г18351-73=КР=24=	КГ	95
214	0406003001	ПОРОШОК=ПВНХ16ЮБНТ=ТУ14-22-34-90===	КГ	5
215	0406605002	ПОРОШОК БАББИТОВЫЙ=ПРБ-83====	КГ	10,3
216	0406608002	ПОРОШОК=ПНХ20К2ОЮ13=ТУ14-22-11-88===	КГ	10
217	0406710002	ПОРОШОК ОЛОВЯННЫЙ=ПО1=Г9723-73===	КГ	31,3
218	0406821003	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС2=Г16138-78===	КГ	20
219	0406822004	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС1=ТУ9211105620406542201-06===	КГ	15,8
220	0406822005	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС1=ТУ48-0219-61-99===	КГ	40,8
221	0406822006	ПОРОШОК СВИНЦОВЫЙ=ПС1=ТУ9211-001-02===	КГ	44,8
222	0406823003	ПОРОШОК=ПР-10Р6М5Д=ТУ14-22-140-00==ФР80-200МКМ=	КГ	40
223	0407703001	ПОРОШОК=ВПР-16(ПТ56Д23Ц12Н9)=ТУ14-1-4111-86===	КГ	0,1
224	0413009001	ПОРОШОК=ПОССУ30-2====	КГ	25,5
225	0417104001	ЛИГАТУРА=АКЦЕ====	КГ	5
226	0417104002	ЛИГАТУРА=АКЦЕ(С ИТТРИЕМ)====	КГ	1,27
227	0485108079	ТРУБА=ЛС59-1=Г494-90=ТР=40Х10=	КГ	72
228	0231997481	ТРУБА Э/С===ТР=426Х6=	М	36
229	0443898116	ТРУБА МЕДНАЯ=EN12735==ТР=10Х1=	М	6
230	0443898219	ТРУБА МЕДНАЯ=EN12735==ТР=15Х1=	М	3
231	0443898288	ТРУБА МЕДНАЯ=EN12735==ТР=18Х1=	М	6
232	0443898380	ТРУБА МЕДНАЯ=EN12735==ТР=22Х1=	М	3
233	0565616004	КОЛЬЦО Ж/Б====Д1500ММ,НР-1,5М=	ШТ	3
234	0565616006	КОЛЬЦО=КЦ1,5-0,6====	ШТ	17
235	0568160697	КРОНШТЕЙН Д/КРЕПЛЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА=====	М	32
236	0568160699	ТРОЙНИК=ПВХ/ПП===90-110=	КОМП	12
237	0653313026	ПЕРЕХОД====0,7 400Х200-250Х200=	ШТ	1
238	0653313027	ПЕРЕХОД====0,7 300Х200-200Х200=	ШТ	1
239	0653313028	ПЕРЕХОД====0,7 250Х200-150Х150=	ШТ	1
240	0653313029	ПЕРЕХОД====0,7 500Х300-300Х150=	ШТ	1
241	0653313030	ПЕРЕХОД====0,7 250Х150-150Х150=	ШТ	1
242	0653313031	ПЕРЕХОД====0,5 200Х100-150Х100=	ШТ	1
243	0653313032	ПЕРЕХОД====0,7 500Х300-500Х250=	ШТ	1
244	0876024066	КОТЕЛ=LOGAMAX E213 30KW====	ШТ	1
245	0876514300	ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНК СТАЛИ=====	ШТ	1
246	0876523010	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х100Х100=	ШТ	3
247	0876523038	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х150Х100=	М	35
248	0876523039	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х150Х150=	М	16,5
249	0876523040	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х200Х100=	М	18,5
250	0876523041	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х250Х150=	М	3,5
251	0876523042	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х200Х200=	М	11
252	0876523043	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х250Х200=	М	7
253	0876523044	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,7Х300Х150=	М	3
254	0876523045	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,7Х300Х200=	М	1,5
255	0876523046	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,7Х400Х200=	М	6
256	0876523047	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,7Х500Х300=	М	10
257	0876523048	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,7Х500Х250=	М	10
258	0876523049	ВОЗДУХОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х125=	М	6
259	0876523050	ВОЗДУЗОВОД=ОЦ СТАЛЬ===0,5Х100=	М	5
260	0876523051	ДИФФУЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=====	М	0,3
261	0889503011	ШИБЕР====0,7Х100Х100=	ШТ	2
262	0951510012	ПЕРЕХОД=СТ20=Г17378-01==76-57=	ШТ	1
263	0320070014	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12820-80==3-25-6=	ШТ	159
264	0320070019	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12820-80==1-250-2,5=	ШТ	1
265	0320070023	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12820-80==1-200-2,5=	ШТ	17
266	0320070029	ФЛАНЕЦ КВАДРАТНЫЙ=12Х18Н10Т=Г12820-80==1-100-6=	ШТ	7
267	0320070101	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12821-80==2-65-40=	ШТ	25
268	0320074007	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12821-80==3-25-100=	ШТ	6
269	0320074010	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12821-80==3-50-100=	ШТ	23
270	0320074011	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12821-80==3-65-100=	ШТ	13
271	0320074012	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12821-80==3-65-40=	ШТ	9
272	0320074015	ФЛАНЕЦ=12Х18Н10Т=Г12821-80==2-65-100=	ШТ	3
273	0320077031	ПРОВОЛОКА ДЛЯ МЕБЕЛИ=====	ШТ	20
274	0563529001	БЛОК МРАМОРНЫЙ=====	М2	9500
275	0564001002	БЛОК МРАМОРНЫЙ=====	М3	65,59
276	0564001003	БЛОК МРАМОРНЫЙ=====	М3	67,98
277	0564001004	КРЕСТОВИНА=ПП===90ГР-110Х110Х110=	М3	12,45

278	0565597016	БЛОК=ФБС9-4-6====	ШТ	2
279	0565597017	БЛОК=ФБС12-5-6====	ШТ	5
280	0565597019	БЛОК=ФБС12-4-6====	ШТ	4
281	0565597021	ПОДУШКА=ОП6-4====	ШТ	4
282	0565607006	ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ Д/ВЕНТКАМЕРЫ====1,25Х0,5=	ШТ	4
283	0565608166	ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ=====	ШТ	1
284	0565610005	УГОЛЬНИК МЕБЕЛЬНЫЙ====10Х10=	ШТ	210
285	0565610046	УГОЛЬНИК=ПП/РР===90-25=	ШТ	718
286	0569222014	НАВЕС ДВЕРНОЙ====N1=	ШТ	155
287	0569230001	ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ=ЗФ-2====	ШТ	262
288	0569241007	ЗАВЕРТКА ФОРТОЧНАЯ=====	ШТ	808
289	0569241011	ЗАВЕРТКА ФОРТОЧНАЯ=	ШТ	1906
290	0569269002	РУЧКА ДВЕРНАЯ=БЕЛАЯ/СЕРАЯ====	ШТ	15
291	0569289021	РУЧКА-КНОПКА=====	ШТ	616
292	0569289159	ЗАВЕРТКА НАКЛАДНАЯ=====	ШТ	393
293	0569369026	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОКОН=====	ШТ	40
294	0569376118	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ=====	ШТ	510
295	0569425001	РЕШЕТКА ВЕНТ ВЕРТ И ГОР ЖАЛЮ=ВР-КВ С КРВ===225Х75=	ШТ	3537
296	0569425089	РЕШЕТКА ВЕНТ ВЕРТ И ГОР ЖАЛ=ВР-КВ С КРВ===225Х125=	ШТ	2
297	0569425090	РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ=СТД-302===150Х580=	ШТ	3
298	0569425091	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦ С РЕГУЛ ЖАЛЮЗИ=ВРК-К===100Х150=	ШТ	3
299	0569425092	КРОНШТЕЙН Д/РАДИАТОРА С ДЮБЕЛЕМ=====	ШТ	30
300	0569500006	ВЕНТИЛЬ=15Б1П===ДУ15,РУ16=	ШТ	768
301	0670105033	СТЕКЛО РЕФЛЕНОЕ=КЛИНГЕР=Г1613-81==280Х35Х17=	ШТ	5
302	0860908010	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТ=FC-051P1K75===0,75КВТ/4,2А=	ШТ	289
303	0870004263	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ====10СЕКЦИЙ=	ШТ	2
304	0876527111	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ=====	ШТ	20
305	0886808101	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ=КОРФ WRW50-25/22-4D====	ШТ	14
306	0888150434	ВЕНТИЛЯТОР КРУГЛЫХ КАНАЛОВ=WNK 125/1====	ШТ	1
307	0888150435	ВЕНТИЛЯТОР=UTR50-30 V1.31-1,1Х30====	ШТ	1
308	0888150436	ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ(ШУРТАН)=UNR50-30 FLO(ПРАВЫЙ)==	ШТ	1
309	0889005508	ТЕРМОСТАТ(ШУРТАН)=AZT-3====	ШТ	1
310	0889377030	МУФТА ЧУГУННАЯ ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ==Г8954-75==20=	ШТ	1
311	0951132025	ВСТАВКА КАРМАННАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ=WFR50-35 F5====	ШТ	5
312	0951132026	ВСТАВКА КАРМАННАЯ ФИЛЬТР УКОР(ШУРТ=WFU50-30 G3==	ШТ	1
313	0951132027	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ=500РА DPD-5====	ШТ	1
314	0970218045	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ=STK-1====	ШТ	3
315	0970218046	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНЫЙ=STN====	ШТ	2
316	0972001206	КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫ=007/1 008/1 068Z2350====	ШТ	2
317	0972026007	КОМПЛЕКТ=NEMA1-M1 ДЛЯ FC-051====	ШТ	2
318	0972028036	СЕКЦИЯ СМЕШАНИЯ С ПОДМЕСОМ СВЕРХУ(=UTR50-30 SV==	ШТ	2
319	0972104009	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ=ZP40-20====	ШТ	1
320	0972803022	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ(ШУРТАН)=ZR50-30====	ШТ	2
321	0972803023	ЭЛЕКТРОПРИВОД ВОЗД ЗАСЛОНОК=GDB331.1E/KF====	ШТ	1
322	0974280075	ЭЛЕКТРОПРИВОД ВОЗД ЗАСЛОНОК=GMA321.1E====	ШТ	1
323	0974280076	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ=CHU222-E15-3R3R/3-F-RU====	ШТ	1
324	0974601162	БЛОК КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ=KORF KSA008==	ШТ	1
325	0974601163	ФИЛЬТР УКОРОЧЕННЫЙ(ШУРТАН)=UTR50-30 FKU====	ШТ	1
326	0975101607	ФИЛЬТР КАРМАННЫЙ(ШУРТАН)=UTR50-30 FKR====	ШТ	1
327	0975101608	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ Д/КРУГЛЫХ КАНАЛОВ=SGK 160/9====	ШТ	1
328	0975300010	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ(ШУРТАН)=50-25====	ШТ	1
329	0975300011	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ=UTR50-30 ELN/15====	ШТ	2
330	0975506029	МАНЖЕТА ПЕРЕХОДНАЯ====110Х123=	ШТ	1
331	0123101061	ПРУТОК=10Х11Н23Т3МР-ВД=ТУ14-1-312-72=КР=70 Г.ОБР=	КГ	86
332	0123151021	ПРУТОК=ХН38ВТ=ТУ14-1-476-15=КР=20 Г.ОБР=	КГ	219
333	0123151085	ПРУТОК=ХН38ВТ=ТУ14-1-476-15=КР=150 Г.ОБР=	КГ	9760
334	0123151088	ПРУТОК=ХН38ВТ=ТУ14-1-476-15=КР=165 Г.ОБР=	КГ	634
335	0123641055	ПРУТОК=ХН45МВТЮБР-ИД=ТУ14-1-3905-85=КР=60 Г.ОБР=	КГ	68
336	0123641067	ПРУТОК=ХН45МВТЮБР-ИД=ТУ14-1-3905-85=КР=80 Г.ОБР=	КГ	252
337	0127104097	ПРУТОК=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-192-72=КР=250=	КГ	1635,5
338	0127204037	ПРУТОК=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-192-72=КР=36 Г.ОБР=	КГ	112
339	0127204073	ПРУТОК=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-192-72=КР=100 Г.ОБР=	КГ	209
340	0127204087	ПРУТОК=ХН28ВМАБ-ВД=ТУ14-1-192-72=КР=160 Г.ОБР=	КГ	480
341	0127208021	ПРУТОК=ХН60ВТ=ТУ14-1-286-98=КР=20 Г.ОБР=	КГ	66
342	0127254073	ПРУТОК=ХН77ТЮРУ=ТУ14-1-684-73=КР=100 Г.ОБР=	КГ	946
343	0127254085	ПРУТОК=ХН77ТЮРУ=ТУ14-1-684-73=КР=150 Г.ОБР=	КГ	512
344	0127549048	ПРУТОК=ХН70Ю=ТУ14-1-1497-75=КР=50 Г.ОБР=	КГ	18,3
345	0164130007	ПРУТОК=95Х18=ТУ14-1-377-72=КР=8=	КГ	360
346	0164230012	ПРУТОК=95Х18=ТУ14-1-377-72=КР=11 Г.ОБР=	КГ	242
347	0164230017	ПРУТОК=95Х18=ТУ14-1-377-72=КР=16 Г.ОБР=	КГ	225
348	0168212009	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=8 Г.ОБР=	КГ	239

349	0168212011	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=10 Г.ОБР=	КГ	225
350	0168212020	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=19 Г.ОБР=	КГ	290
351	0168212026	ПРУТОК=15Х12Н2МВФАБ-Ш=ТУ14-1-1161-75=КР=25 Г.ОБР=	КГ	358
352	0168217010	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=9 Г.ОБР=	КГ	201
353	0168217011	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=10 Г.ОБР=	КГ	167
354	0168217012	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-3297-82=КР=11 Г.ОБР=	КГ	212
355	0169212059	ПРУТОК=30Х13-Ш=ТУ14-1-377-72=КР=65 Г.ОБР=	КГ	151,4
356	0123137036	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=35=	КГ	2030
357	0123137039	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=38=	КГ	530
358	0123137061	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=70=	КГ	41
359	0123137089	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=180=	КГ	582
360	0123141025	ПРУТОК=Х12Н20Т2Р=ЧМТУ1-1040-70=КР=24=	КГ	910
361	0123141036	ПРУТОК=Х12Н20Т2Р=ЧМТУ1-1040-70=КР=35=	КГ	440
362	0123204016	ПРУТОК=10Х15Н27Т3МР-ВД=ТУ14-1-4481-88=КР=15 Г.ОБР=	КГ	50
363	0123237033	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=32 Г.ОБР=	КГ	808
364	0123237045	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=45 Г.ОБР=	КГ	140
365	0123237079	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=120 Г.ОБР=	КГ	9035
366	0123237084	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КР=140 Г.ОБР=	КГ	4000
367	0123400751	ПОЛ=11Х11Н2В2МФ-Ш-М4б=ТУ14-1-2150-77=П=8Х350Х6000=	КГ	770
368	0123650999	ПРУТОК(РЕ3=ХН65ВМБЮ-ИД=ТУ14-1-4504-88=КР=28 Г.ОБР=	КГ	51
369	0128143021	ПРУТОК=ХН55ВМТКЮ-ВД=ТУ14-1-223-76=КР=20=	КГ	293
370	0129041067	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КВ=80Х80=	КГ	160
371	0129041071	ПРУТОК=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-1671-76=КВ=90Х90=	КГ	190
372	0161163031	ПРУТОК=12Х25Н16Г7АР=ТУ14-1-225-72=КР=30=	КГ	46
373	0168168037	ПРУТОК=12Х25Н16Г7АР-Ш=ТУ14-1-225-72=КР=36=	КГ	47
374	0169112024	ПРУТОК=30Х13-Ш=ТУ14-1-377-72=КР=23=	КГ	95
375	0169214013	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=12 Г.ОБР=	КГ	41
376	0169214017	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=16 Г.ОБР=	КГ	14,3
377	0169214019	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=18 Г.ОБР=	КГ	20
378	0169214023	ПРУТОК=95Х18-Ш=ТУ14-1-595-73=КР=22 Г.ОБР=	КГ	15
379	0169322033	ПРУТОК=1Н3В==КР=32=	КГ	580
380	0169323026	ПРУТОК=20ХН4==КР=25=	КГ	360
381	0222158469	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=КР=5 h11=	КГ	47,3
382	0222166475	ПРУТОК=38ХА-СШ=ТУ14-1-950-86=КР=6 h11=	КГ	7
383	0222462409	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=8 h11=	КГ	6,8
384	0222462438	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=46 h11=	КГ	72
385	0225212490	ПРУТОК=20Х13-Ш=ТУ14-1-3957-85=КР=9 Bh11=	КГ	213,7
386	0226184423	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-183-72=Ш=22 h11=	КГ	308,2
387	0226190412	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83=Ш=11 Bh11=	КГ	434
388	0226190423	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83=Ш=22 Bh11=	КГ	779
389	0226191011	ПРУТОК=15Х16Н2АМ-Ш=ТУ14-1-3575-83=Ш=10=	КГ	500
390	0226264494	ПРУТОК=ХН78Т=ТУ14-1-3957-85=КР=10 h11=	КГ	182,9
391	0228555404	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-3957-85=Ш=5,5 h11-B=	КГ	101
392	0228561411	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-3957-85=Ш=10 Bh11=	КГ	200
393	0229407538	ПРУТОК=СТ20=Г1051-73,Г1050-13=Ш=36 h11=	КГ	86
394	0217549439	ПРУТОК=12Х18Н10Т=Г18907-73=КР=2,6=	КГ	18,3
395	0217550791	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-3957-85=КР=24 Bh9=	КГ	200
396	0217552667	ПРУТОК=12Х18Н10Т=Г14955-77=КР=3,5 Bh9=	КГ	100
397	0217552681	ПРУТОК=12Х18Н10Т=Г14955-77=КР=4,5 Bh9=	КГ	20,5
398	0217556677	ПРУТОК=ХН60ВТ=ТУ14-1-2287-77=КР=4=	КГ	4,25
399	0217580497	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=5 Bh9=	КГ	6,5
400	0217580657	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-1-2835-79=КР=3 Bh9=	КГ	100
401	0222158461	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=КР=4 h11=	КГ	77
402	0222162476	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=КР=6,3 h11=	КГ	75
403	0222165469	ПРУТОК=30ХГСА-СШ=ТУ14-1-950-86=КР=5 h11=	КГ	100
404	0222458410	ПРУТОК=38ХА=ТУ14-1-950-86=Ш=9 h11=	КГ	231
405	0222462413	ПРУТОК=30ХГСА=ТУ14-1-950-86=Ш=12 h11=	КГ	46
406	0226157525	ПРУТОК=12Х18Н10Т=ТУ14-1-2972-80=КР=23 Дh11=	КГ	100
407	0226254506	ПРУТОК=14Х17Н2=ТУ14-1-378-72=КР=13 h11=	КГ	33,5
408	0227136530	ПРУТОК=12Х2Н4А=ТУ14-1-950-86=КР=28 h11=	КГ	95
409	0227140461	ПРУТОК=60С2А=Г14963-78=КР=4 h11=	КГ	51,78
410	0227142512	ПРУТОК=60С2А=Г14959-79=КР=16 h11=	КГ	75
411	0227177475	ПРУТОК=13Х11Н2В2МФ-Ш=ТУ14-136-267-78=КР=6 Дh11=	КГ	50
412	0228153429	ПРУТОК=12Х18Н9Т=ТУ14-1-3957-85=Ш=30 Bh11=	КГ	38,6
413	0228154411	ПРУТОК=12Х18Н10Т=ТУ14-1-3957-85=Ш=10 Bh11=	КГ	98
414	0228177420	ПРУТОК=10Х11Н20Т3Р=ТУ14-1-3957-85=Ш=19 h11=	КГ	277
415	0229105469	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=КР=5 Bh11=	КГ	500
416	0229107461	ПРУТОК=СТ20=Г1051-73,Г1050-13=КР=4 h11=	КГ	85
417	0229110495	ПРУТОК=СТ35=Г1050-88=КР=10 Bh11=	КГ	17
418	0229137484	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=КР=7,5 Bh11=	КГ	42,7
419	0229401035	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=34 Bh11=	КГ	50

420	0229403484	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=7,5 Вh11=	КГ	200
421	0229403488	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=8,5 Вh11=	КГ	50
422	0229403530	ПРУТОК=40Х=Г4543-71=КР=28 Вh11=	КГ	17,8
423	0229407413	ПРУТОК=СТ20=Г1050-88=Ш=12 Вh11=	КГ	165
424	0229410438	ПРУТОК=СТ35=Г1050-88=Ш=46 Вh11=	КГ	200
425	0229455494	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=10 h11=	КГ	23,27
426	0229458502	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=12 Вh11=	КГ	60,4
427	0229458506	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=13 Вh11=	КГ	73,2
428	0229458514	ПРУТОК=СТ10=Г1050-88=Ш=17 Вh11=	КГ	38,3
429	0012502005	ФЕРРОВАНАДИЙ=ФВД-40У1=Г27130-94===	КГ	122
430	0013276065	ФЕРРОМОЛИБДЕН=ФМ-60=Г4759-91===	КГ	215,1
431	0013470005	ФЕРРОВОЛЬФРАМ=ФВ-65====	КГ	87
432	0263050342	ТРУБА=СТ20=Г8733-74=ТР=20Х2=	М	81
		ПКИ		
1	0970201010	ДАТЧИК ОБОРОТОВ=ДТА-10=6Ю2323.010ТУ===	ШТ	714
2	0970220271	ВАЛ=РН-8СА=ТУ4833-029-29124208-08===	М	4
3	0976890087	КОНТАКТ=ПГ-3052=ТУ199539205785324-04/Г25852-83===	ШТ	22
4	0976890088	КОНТАКТ=СГ-3051=ТУ199539205785324-04/Г25852-83===	ШТ	14
5	0910300724	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=6-1000903Р1=ЕТУ100/3===	ШТ	610
6	0910300725	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=6-1000901Р1=ЕТУ100/3===	ШТ	140
7	0910500030	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=36-200Б=ЕТУ100/3===	ШТ	11
8	0910500128	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=76-1000904Р2=ЕТУ100/3===	ШТ	600
9	0910500139	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=26-7000110Б1=ЕТУ100/3===	ШТ	45
10	0910500140	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=56-32202Б1=ЕТУ100/1===	ШТ	97
11	0910500192	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=26-7000108Б=ЕТУ100/3===	ШТ	37
12	0910500193	ПОДШ ШАРИК РАДИАЛЬНЫЙ=35-126218Р=ЕТУ100/1===	ШТ	143
13	0912393118	ПОДШ РОЛИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=55-1032914Р1=ЕТУ100/1==	ШТ	147
14	0912393124	ШЕСТЕРНЯ ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ=0252101042====	ШТ	18
15	0973106002	ШТИФТ=1-2-5-ХП=ОСТ1 35005-78,ТУ244111-15===	ШТ	147
16	0912393009	СЕПАРАТОР=292101К.56=ТУ244-111-2015===	ШТ	243
17	0912393103	КОЛЬЦО=292101К.01=ТУ244-111-2015===	ШТ	213
18	0970221773	ШЕСТЕРНЯ=0613====	ШТ	3
19	0970221774	ШЕСТЕРНЯ=1690СБ====	ШТ	3
20	0970221775	ШЕСТЕРНЯ=0368-01====	ШТ	3
21	0970221777	ШЕСТЕРНЯ=9120СБ====	ШТ	1
22	0970221778	ШЕСТЕРНЯ=252101042====	ШТ	1
23	0970221779	ШЕСТЕРНЯ=0367-01====	ШТ	3
24	0912394032	РОЛИКИ=ШХ15-Ш=ЕТУ100/7-I==4,5Х5,5 П III=	К1000	4,185
25	0970222035	ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ=078К620367-01====	ШТ	20
26	0970222037	ШЕСТЕРНЯ КОНИЧЕСКАЯ=078К620368-01====	ШТ	20
27	0970222038	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ=078К240613====	ШТ	20
28	0970222039	ШЕСТЕРНЯ Z-48=078К241690====	ШТ	20
29	0973150008	ШТИФТ=78429013=ТУ244-111-2015===	ШТ	20
30	0976485604	ВТУЛКА(КОЛЬ=НИГРАН=ТУ191504627208846-04==40Х10Х50=	ШТ	29
31	0976611122	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=МРО15.1Г76.19===6Х100Х400=	ШТ	20
32	0770320038	ПИРОГРАФИТ=ПГИ=ТУ191509904806898-03==59Х43Х5,5=	ШТ	10
33	0975902007	ПАТРУБОК=ПТС120-95ВР-4=ТУ105.404-89===	ШТ	39
34	0976486005	КОЛЬЦО=ВАР253У=ТУ16-538.008-75==210Х160Х20=	ШТ	115
35	0976486058	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==19Х5Х21=	ШТ	10
36	0976486127	КОЛЬЦО=ПГИ=ТУ191509904806898-03==19Х5Х21=	ШТ	20
37	0976498002	РУКАВ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ=8Д4470046-3====	ШТ	8
38	0976498021	РУКАВ МЕТАЛ=Н8Д0447009-1-24-2====	ШТ	10
39	0976498066	РУКАВ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ=8Д0447013-20-24====	ШТ	8
40	0976630002	РУКАВ=Р1-Н-А-ОН-100-2000====	ШТ	5
41	0770352002	ЗАГОТОВ=НИГРАН-ВХ=ТУУ26825468796003-03==22Х4Х30ММ=	ШТ	126
42	0976485504	КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ=НИГРАН-В===40Х10Х50=	ШТ	8
43	0976486610	КОЛЬЦО=АТГ===108Х78Х9=	ШТ	154
44	0976486611	КОЛЬЦО=АТГ===135Х103Х9=	ШТ	154
45	0962218085	ШТАМПОВКА=ХН77ТЮРУ-ВД=ТУ1-801-937-=ШТ=ТМ-85Т=	ШТ	45
46	0962218232	ШТАМПОВКА=ХН77ТЮРУ-ВД=ТУ1-801-937-=ШТ=АК-232Т=	ШТ	47
47	0923003330	ПОКОВКА=10Х11Н20Т2Р=ТУ14-1-2902-80=ПК=330=	КГ	207
48	0972001024	МАГНИТ=6Ю7.770.015===15Х30=	ШТ	90